

Утверждаю
Врио директора
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр
социального обслуживания населения»

«06» 02 2020 г.

А.И.Малышева.
М.П.



**Паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта РФ, ХМАО - Югра (Тюменская область), 628634, пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 280,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4551 кв.м

1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет данных.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ХМАО - Югра (Тюменская область), 628624, пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 15.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628006, ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 35, вместимость – 35 человек, пропускная способность – 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Таежная, по направлению к ул. Строителей,
маршруты: Автобусы - №103

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск,
по ул.Таежная, по направлению к ул. Строителей, расстояние – 750 м.

3.2.2 время движения (пешком) АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Таежная, по
направлению к переулку Строителей, время – 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
не: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: часть пути движения в надлежащем
состоянии, не представляющая затруднения для самостоятельного передвижения
инвалида на кресле-коляске)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У,Г) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, У,Г) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)

	ДУ (С)
--	--------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: на момент проведения обследования, объект подготовлен к приему людей с инвалидностью и представителей МГН. Частично доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как: вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, внутреннее оборудование и устройства, аудиовизуальные системы информации и навигации на объекте не позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, людям с инвалидностью категорий О, Г, У, доступно условно К,С, Услуги, предоставляются на объекте в соответствии с приказом № 295 от 16.09.2019 «О назначении ответственных лиц за оказание ситуационной помощи инвалидам», Положением по оказанию ситуационной помощи инвалидам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» ПОСПИ-7.2.1-11-4-28-2018 от 16.03.2018

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР

В связи с тем, что территория путей движения к объекту от остановки общественного транспорта относится к муниципальной собственности, предполагается принятие управленческого решения с письменным обращением (требованием) в адрес Администрации пгт. Излучинск по адаптации маршрута движения для инвалидов от остановки общественного транспорта до объекта.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2020-2025 гг.**

в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 2025 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-И (О,К,Г,У), ДУ(С) до ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____ не требуется _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
_____ не имеется _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (наименование сайта, портала): <https://tisugra.admhmao.ru/> <http://zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 20__ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « _____ » _____ 20__ г.,
3. Решения Рабочей группы от « _____ » _____ 20__ г.

В составе:

Руководитель рабочей группы Григорьев (должность, Ф.И.О.) Максимов (подпись)

Члены рабочей группы Горбачева С. (должность, Ф.И.О.) Горбачева С. (подпись)

спец. по соц. работе (должность, Ф.И.О.) Михайлов (подпись)

юрисконсульт, Ветров, З.В. (должность, Ф.И.О.) Ветров (подпись)

зам. директора (должность, Ф.И.О.) Васильев (подпись)

_____ (должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов Захаров (должность, Ф.И.О.) Захаров (подпись)

_____ (должность, Ф.И.О.) _____ (подпись)

(должность, Ф.И.О.)

Горбачева С.А.

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол
№___)
Комиссией (название) Рабочая группа приказ учреждения № 374 от 12 декабря 2019г. «О
создании рабочей группы по актуализации паспортов доступности на объектах
учреждения»

Утверждаю
Врио директора
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»
« 05 » 02 2020 г.
А.И. Мальшева

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.2. Наименование (вид) объекта:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»
1.2. Адрес объекта РФ, ХМАО - Югра (Тюменская область), 628634, пгт. Излучинск, ул.
Набережная, д. № 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 280,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4551 кв.м

1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет данных.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения».

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) ХМАО - Югра (Тюменская область), 628624, пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 15.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628006, ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 35, вместимость – 35 человек, пропускная способность – 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Тажная, по направлению к переулку Строителей, маршруты: Автобусы - №103

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Тажная, по направлению к переулку Строителей, расстояние – 750 м.

3.2.2 время движения (пешком) АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Тажная, по направлению к переулку Строителей, время – 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; не: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: часть пути движения в надлежащем состоянии, не представляющая затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016, Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 № 527-н

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Управленческое решение о направлении письма в адрес собственника земельного участка о принятии мер по его адаптации для инвалидов и МГН в соответствии с действующим законодательством РФ

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
согласовано <https://tisugra.admhmao.ru/http://zhit-vmeste.ru>

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя
объекта)

Утверждаю
Врио директора
БУ ХМАО-Югры
«Нижневартовский районный
комплексный центр социального
обслуживания населения»
« 05 » 02 2020 г.
А.И. Мальшева

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ **объекта социальной инфраструктуры** **К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № ____**

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.3. Наименование (вид) объекта:

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта РФ, ХМАО - Югра (Тюменская область), 628634, пгт. Излучинск, ул.
Набережная, д. № 15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 280,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4551 кв.м

1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта нет данных

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: нет данных.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) ХМАО - Югра (Тюменская область), 628624, пгт. Излучинск, ул. Набережная, дом 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) социальная защита.

2.2 Виды оказываемых услуг предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому) на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 35, вместимость – 35 человек, пропускная способность – 50 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Таежная, по направлению к переулку Строителей, маршруты: Автобусы - №103

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Таежная, по направлению к переулку Строителей, расстояние – 750 м.

3.2.2 время движения (пешком) АОТ «Автовокзал» пгт.Излучинск, по ул.Таежная, по направлению к переулку Строителей, время – 15-20 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; не: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: часть пути движения в надлежащем состоянии, не представляющая затруднения для самостоятельного передвижения инвалида на кресле-коляске)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У,Г) ДУ (С)		1,1.1,4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, У,Г,) ДУ (С)		2,3,

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		5,6,6.1,8.1,8.2
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		9,9.1-9.16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,С)		10,10.1,10.2,11,11.1
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,С)		2,6,6.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Управленческое решение о направлении письма в адрес собственника земельного участка о принятии мер по его адаптации для инвалидов и МГН в соответствии с действующим законодательством РФ		1,1.1

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: на момент проведения обследования, объект подготовлен к приему людей с инвалидностью и представителей МГН. Частично доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как: вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, внутреннее оборудование и устройства, аудиовизуальные системы информации и навигации на объекте не позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, людям с инвалидностью категорий О, Г, У, К, доступно условно К, С. Услуги, предоставляются на объекте в соответствии с приказом № 295 от 16.09.2019 «О назначении ответственных лиц за оказание ситуационной помощи инвалидам», Положением по оказанию ситуационной помощи инвалидам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» ПОСПИ-7.2.1-11-4-28-2018 от 16.03.2018

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Управленческое решение о направлении письма в адрес собственника земельного участка о принятии мер по его адаптации для инвалидов и МГН в соответствии с действующим законодательством РФ
---	--	---

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2025гг.

в рамках исполнения государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2019 - 2025 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Состояние доступности ОСИ изменится с ДЧ-И (О,К,Г,У), ДУ(С) до ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <https://tisugra.admhmao.ru/http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 2 л.
на 4 л.
на 7 л.
на 18 л.
на 5 л.
на - л.

Результаты фотофиксации (объективные) на объекте 36 на 36 л.
Позтажные планы, паспорт БТИ технический паспорт здания на 11 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы



директора Марьин АИ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

спец. по соц. работе Лаценок В.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

юрисп. консульт. Мургалеев ЗИ
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

зам. директора Сидорова В.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

зам. зам. дир. Горбачева С.А.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Лазурис С.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №
от «05» 02 20 20 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижевартровский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочног о элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1	Необходима маркировка входной группы (яркая, контрастная покраска опорных столбов) применить на шлагбауме	С,	Маркировка входной группы	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1.1	Необходимо обустройство части территории к зданию уличной тактильной плиткой (замена)	С	Контрастная маркировка начала и окончания горизонталь ных путей движения на территории (тротуаров)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	Необходимо нанести горизонтальн ую разметку парковочного места и дублировани е знака ДД «Инвалид» на асфальтирова нную		Нанести горизонталь ную разметку парковочного места и дублировани е знака ДД «Инвалид» на асфальтиров анную	Текущий ремонт

					поверхность парковки размер 1,60x0,80		поверхность парковки	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, У, Г) ДУ (С)		1, 1.1	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Пандус (наружный) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг	есть	-	4	Необходимо размещение контрастной маркировки, укомплектование пандуса кнопкой вызова помощника, размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи»	С	- Разместить тактильную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200х200 мм.	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2.2	Тамбур отделение для несовершеннолетних потребителей услуг	есть	-	5	Необходимо заменить поручни	С	- Замена поручней	Индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг	есть	-	2	Необходима реконструкция тактильной плиткой	С	Обустройство входной площадки (перед дверью) тактильной плиткой	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг	есть	-	2	Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери контрастной маркировки для обозначения двери (желтый круг), нанесение контрастной	С	Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм. шириной по периметру проема;	Индивидуальное решение с ТСР

					маркировки ручек входной двери, установка светового маяка, установка звукового маяка		Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери контрастной маркировки для обозначения положения двери (желтый круг); Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери; Установка светового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (бегущая строка); Установка звукового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (активация датчиком движения)	
2.5	Дверь (входная) отделение для пожилых потребителей услуг:	есть	-	3	Необходимо нанесение контрастной маркировки дверного проема, размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы адаптивного входа, размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности, размещение тактильной таблички с нанесением информации о названии учреждения, нанесение на прозрачную часть полотна входной двери контрастной маркировки, нанесение контрастной маркировки ручек входной двери, установка светового маяка, установка звукового маяка	С	Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм. шириной по периметру проема; Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступности, пиктограммы адаптивного входа, размером не менее 200х200мм; Нанесение на прозрачную часть полотна входной двери контрастной маркировки для обозначения положения двери (желтый круг); Нанесение контрастной маркировки ручек входной двери; Установка светового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (бегущая строка);	Индивидуальное решение с ТСР

						Установка звукового маяка, для определения адаптивного входа в помещение (активация датчиком движения).	
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, У, Г) ДУ (С,К)	-	2,3,4,5	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартровский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	6.6.1.6.2	Необходима установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений.	С	Установка мнемосхемы внутреннего расположения помещений (на уровне 1-го этажа) с указанием направления движения к основным структурно-функциональным зонам (кабинеты обслуживания, пути эвакуации, пути движения). Расположением в пределах 2-4 м., с правой стороны по ходу движения, относительно входа (СП 59.13330.2016) – мера применима к обеим входам.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	7	Необходимо разместить мнемосхему	С	Разместить мнемосхему кабинета возле	Индивидуальное решение с ТСР

					кабинета возле входа в помещение, нанесение контрастной маркировки дверного проема		входа в помещение, со стороны открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема; Контрастная маркировка ручек входной двери.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8 8.1 8.2	Отсутствие тактильных пиктограмм, поручни не соответствуют требованиям	К, О, С,	- Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «запасный выход» . - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения». Установка поручней, соответствующих требованиям	Индивидуально е решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У, О) ДУ (К, С)	-	6, 6.1, 6.2, 7, 8, 8.1, 8.2	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступны частично всем. В здании 3 пути эвакуации при ЧС, имеется звуковая, голосовая система оповещения о пожаре, носилки в количестве 2 шт. (по 1 шт. на каждом этаже), кресло-коляска, поручни по ходу движения путей эвакуации (установленные поручни не соответствуют современным требованиям). В здании имеется подъемная платформа.

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ _____
от « 05 » 09 20 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15
Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		9, 9.1- 9.17	отсутств уют тактильн ые пиктогра ммы с информа цией о кабинете	С	Установка тактильных информационны х пиктограмм	Индивидуально е решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет		-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет		-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуальног о обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,У,Г,С)	-	9, 9.1- 9.17	Индивидуальное решение с ТСП
---	---------------------	---	-----------------	------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Кабинетная форма обслуживания доступна частично избирательно (К, О, У,Г,С).

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от «05» 09 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от « 05 » 02 20 20 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		10, 10.1, 10.2, 11.1	Площадь помещения не соответствует требованиям для обеспечения беспрепятственного доступа в санузел для инвалидов категории К не оборудован специализированной сантехникой и устройствами; Отсутствует система вызова помощника; отсутствуют световые, звуковые и тактильные оповещатели для инвалидов категории С Отсутствуют поручни для опорника, рукомойник	К, О, С, Г, У	-Адаптировать санитарно-гигиенические помещения. (увеличение площади помещения, замена унитаза на специализированный унитаз для людей с инвалидностью и МНГ. Монтаж унитаза необходимо осуществить, оснастив его комплектом поручней (напольного и настенного крепления и независимых, с откидным механизмом) На откидном поручне предусмотреть устройство для размещения туалетной бумаги. - Установка кнопки «вызов помощника». Разместить мнемосхему санузла возле входа в помещение, со стороны	капитальный ремонт

					и поручень, зеркало, крепления для одежды, трости и т.д.		открывания двери (расположения ручки двери) на высоте 1,2-1,6 метра, с указанием расположения объектов внутри помещения; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины, размером не менее 150х150 мм; Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «выход» размером не менее 150х150 мм; - Размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150х150 мм; - Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50 мм шириной по периметру проема; Контрастная маркировка ручек входной двери санузла 4. установить поручни для опорника, рукомойник и поручень, зеркало, крепления для	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							одежды, трости	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К,С)		10, 10.1, 10.2, 11, 11.1	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (О, Г, У). В санитарных узлах имеются поручни, на входе в санитарный узел имеются тактильные таблички, обозначающие наименование помещения, доступно условно (С,К)

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ _____
от « 05 » 02 20 20 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения»,
пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. № 15
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-			-	-	-
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует "Стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией» для инвалидов категории Г	Г	установка "Стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индикацией»	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	2,6, 6.2, 7,	Отсутствуют мнемосхемы помещений, путей эвакуации, наименования кабинетов для инвалидов категории С	С	требуется, информационная адаптация (Мнемосхема "План эвакуации»); тактильные пиктограммы	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, О, У) ДУ (К,С)	-	2,6,6.2,7,	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, о, С, Г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;


ДЧ-И (К, о, С, Г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте доступны частично избирательно (Г, О, У). На входе в здание размещена информационная табличка с применением шрифта Брайля о наименовании и режиме работы учреждения. Имеются тактильные таблички, обозначающие предназначение помещения, указывающие пути движения по зданию (имеются в недостаточном количестве), доступно условно (К,С)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, Г, У) доступно частично избирательно, ДУ (К,С) доступно условно. На момент проведения обследования объект доступен частично избирателен для инвалидов категории О, Г, У и подготовлен к приему получателей социальных услуг с инвалидностью и МГН, доступно условно (К,С). Доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, санитарно-бытовые помещения, внутреннее оборудование и устройства, позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте. Услуги, предоставляются на объекте в соответствии с приказом № 295 от 16.09.2019 «О назначении ответственных лиц за оказание ситуационной помощи инвалидам», Положением по оказанию ситуационной помощи инвалидам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» ПОСПИ-7.2.1-11-4-28-2018 от 16.03.2018



№1 Вход (входы) на территорию



№1.1 Путь (пути) движения на территории



№2 Лестница (наружная) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг
 Входная площадка (перед дверью) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг
 Дверь (входная) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг



№3 Лестница (наружная), отделение для пожилых потребителей услуг
Дверь (входная) отделение для пожилых потребителей услуг



№4 Пандус (наружный) отделение для несовершеннолетних потребителей услуг




№5 Тамбур, отделение для несовершеннолетних потребителей услуг



№6 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)




№6.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)



№6.2 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)



№7 Дверь



№8 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)



№8.1 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)




№8.2 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)




№9 Кабинетная форма обслуживания



№9.1 Кабинетная форма обслуживания



№9.2 Кабинетная форма обслуживания




№9.3 Кабинетная форма обслуживания




№9.4 Кабинетная форма обслуживания



№9.5 Кабинетная форма обслуживания




№9.6 Кабинетная форма обслуживания



№9.7 Кабинетная форма обслуживания



№9.8 Кабинетная форма обслуживания



№9.9 Кабинетная форма обслуживания



№9.10 Кабинетная форма обслуживания



№9.11 Кабинетная форма обслуживания



№9.12 Кабинетная форма обслуживания



№9.13 Кабинетная форма обслуживания




№9.14 Кабинетная форма обслуживания



№9.15 Кабинетная форма обслуживания



№9.16 Кабинетная форма обслуживания



№9.17 Кабинетная форма обслуживания



№10 Туалетная комната



№10.1 Туалетная комната



№10.2 Туалетная комната



№11 Туалетная комната



№11.1 Туалетная комната